

Подвесной шкив, 23 см (9")



Тестовый кабель Gearhart-Owen для ALTLOGGER



Запасные части

Штифтовой гаечный ключ 58-62мм

54-101-926, инструмент штифтовой гаечный ключ PIN 58-62мм. Предназначен для скользящего скважинного централизатора ALT



Штифтовой гаечный ключ 40-42мм

54-101-921, инструмент штифтовой гаечный ключ 40-42мм. Предназначен для зондов Quick Link QL40.



Тепловой импульсный расходомер с небольшим центральным лепестком

Диаметр 100 мм (4 дюйма)


1 лепесток в комплекте (2 необходимы для централизации инструмента)



Тепловой импульсный расходомеру Средний центральный лепесток

150 мм (6 дюймов) в диаметре

1 лепесток в комплекте (2 необходимы для централизации инструмента)



Тепловой импульсный расходомер зонд большой лепесток центратора

Диаметр 200 мм (8 дюймов)

1 лепесток в комплекте (2 требуется для централизации инструмента)



Энкодер, квадратурный, 200 ррт, 5-26 В постоянного тока

30-703-905, квадратурный энкодер, 200 импульсов на оборот, 4,5-26В постоянного тока. Для лебедок серии МХ и 4WNA.



Запасной контроллер мотора лебедки МХ с ручным тормозом
4МХА-3600, Установка является обязанностью заказчика, без инструкций.



Измерительное Колесо 1/3 Метра

4WNA-1299, измерительное колесо 1/3 метра, для серии лебедок МХ и 4WNA.



Уздечка изоляции, один-проводник верхнего QuickLink зонда Mount Sopris



QL40 пробник штекер



Комплект Для Ремонта Оптического Телевизионного Стекла

Включает в себя стеклянную трубку OBI-2G, уплотнительные кольца, чистящие салфетки и аксессуары

Window for OBI2G Repair Kit			
reference	Part number	description	Qty
REPAIRKIT 02	AS122-V-75	O-ring Viton 51414 – 28.25x2.62 - 75°	5
	DIN912-M2.5x3-A4	Hex Socket Cap Screw	8
	CP410	Optic Cleaning Wipes	1
	ALT36164	Shrink Fit Window	1



**Mount Sopris
Instruments Co., Inc.**
4975 E. 41st
Ave. Denver, CO 80216
USA
Тел.: +1 303 279 3211
www.mountsopris.com



АГТ Системс
РОССИЯ 125445,
Москва, ул. Смольная 24а,
офис 1420,
тел (495) 232-07-86
e-mail: sales@agtsys.ru,
Web: www.agtsys.ru